Ficha técnica

Unión para perfil G2 y G4

UG2

SUNFER



Introducir la mitad del UG2 en el interior del perfil G2-G4. Los cantos redondeados del UG2 hacia abajo.



A tornillar el perfil G2/G4 a la unión UG2 con 8 tornillos de fijación, 4 a cada lado del perfil.



Introducir el resto de UG2 en el interior del otro perfil G2/G4 hasta que se toquen los dos perfiles y atornillar el perfil a la unión con 8 tornillos de fijación, 4 a cada lado del perfil.

Materiales:	Perfilería de aluminio EN AW 6005A T6 Tornillería de acero inoxidable A2-70



x8

Longitud: 200 mm



Para perfil guía



G2

G4

Tornillería incluida

Par de apriete:	
Tornillo M6.3 Hexagonal	10 Nm

Seguridad:

100% Reciclable

Marcado ES19/86524 CE

Reservado el derecho a efectuar modificaciones · Las ilustraciones de productos son a modo de ejemplo y pueden diferir del original.